

수도계량기 동파(凍破)예방 안내

겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.
미리미리 수도계량기함을 보온하여 불편 없는 겨울 보내세요.

계량기 동파 예방법

- 1 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.
- 2 계량기함(통) 내부를 헌옷 등의 보온재로 채운다.
- 3 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐카바 등으로 넓게 밀폐한다.
- 4 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.

계량기보호함 보온 방법



계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치요령

- 1 헤어드라이어를 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며 50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.
- 2 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

급수설비 점검요령

- ✓ 수도계량기보호통 ▶ 내부에 보온재(헌옷 등)로 채움
- ✓ 마당의 수도꼭지 ▶ 보온재로 감싸고 뒷밸브만 사용
- ✓ 옥외화장실·옥상물탱크 ▶ 노출된 배관 보온

계량기 동파 신고

수도사업소 ☎(054)979-8361~5



칠곡군 수도사업소